

WERKZEUGLISTE

für den überbetrieblichen Kurs III

Jeder Lehrling hat eine Werkzeugkiste oder einen Koffer mit folgendem Inhalt mitzubringen:

- 1 Schraubenzieher Gr. 0
- 1 Schraubenzieher Gr. 1
- 1 Schraubenzieher Gr. 2
- 1 Schraubenzieher Gr. 3
- 1 Kreuzschraubenzieher (Pozidriv) Nr. 1
- 1 Kreuzschraubenzieher (Pozidriv) Nr. 2
- 1 Torx-Schraubenzieher PB 400, T 20 und T10
- 1 Vorstecher
- 1 Spitzzange
- 1 Seitenschneider
- 1 Telefonseitenschneider
- 1 Aufschaltwerkzeug VS 83
- 1 Kombinationszange
- 1 Abisolierzange
- 1 Messer
- 1 Schere
- 1 Doppelmeter
- 1 Rohrschneider für KIR
- 1 Akku-Schrauber
- 1 Bits-Satz für Torx-Schrauben
- 1 Wasserwaage
- 1 Biegefeder M16
- 1 Metallsägebogen mit gutem Sägeblatt
- 1 Kleiner Steckschlüsselsatz (Motorenanschluss)
- 1 LötKolben (klein ca. 20W)
- 1 **Multimeter mit Strommessung ab 50mA bis 10 A. Keine Messgabeln oder Zangen!!!**
- NIN Compact
- Unterlagen vom Kurs II (Ordner)
- Broschüre "Ausmassregeln"
- Schreibzeug, Massstab, Farbstifte, Zeichenschablone und Rechner