

# WERKZEUGLISTE

## für den überbetrieblichen Kurs I

Jeder Lehrling hat eine Werkzeugkiste oder einen Koffer mit folgendem Inhalt mitzubringen:

1	Winkelreissnadel	1	Spitzzange isoliert 150 mm
1	Schraubenzieher Gr. 1	1	Seitenschneider isoliert 150 mm
1	Schraubenzieher Gr. 2	1	Abisolierzange
1	Schraubenzieher Gr. 3	1	Kombinationszange isoliert 180 mm
1	Schraubenzieher Gr. 4	1	Rohrschneider für KIR
1	Vorstecher 80 mm	1	Biegefeder für M16
1	Metallsägebogen mit Blatt (+ 2 Reserve-Blätter)	1	Biegefeder für M20
1	Flachfeile 8"	1	Flachmeissel für Metallbearbeitung
1	Halbrundfeile 8"	1	Bohrmaschine
1	Holzraspel halbrund 10"	1	Akku-Schrauber
1	Schlosserhammer 300 g	1	Bits-Satz für Torx-Schrauben
1	Wasserwaage 400 mm	1	Eisenbohrer Satz 3 - 10 mm
1	Elektrikermesser	1	Kreuzschraubenzieher (Pozidriv) Nr. 1
1	Elektrikerschere	1	Kreuzschraubenzieher (Pozidriv) Nr. 2
1	Vorhängeschloss für Garderobekasten	1	Torx-Schraubenzieher PB 400, T 20 / T 10
		1	SUVA-Schutzbrille
			Schreibzeug, Massstab und Taschenrechner
			Farb- oder Filzstifte