

WERKZEUGLISTE

für den überbetrieblichen Kurs II

1 Werkzeugkiste oder -Koffer enthaltend:

1 Schraubenzieher Gr. 1	1 Schraubenzieher Gr. 2
1 Schraubenzieher Gr. 3	1 Schraubenzieher Gr. 4
1 Kreuzschraubenzieher (Pozidriv) Nr. 1	1 Kreuzschraubenzieher (Pozidriv) Nr. 2
1 Vorstecher	1 Torx-Schraubenzieher PB 400, T10 ,T 20
1 Seitenschneider	1 Spitzzange
1 Abisolierzange	1 Kombinationszange
1 Schere	1 Messer
1 Rohrschneider für KIR	1 Doppelmeter
1 Wasserwaage	1 Biegefeder für M16
1 Holzraspel halbrund	1 Schlosshammer 300 g
1 Rundfeile	1 Holzraspel rund
1 Flachfeile	1 Halbrundfeile
1 Winkelreissnadel	1 Metallsägebogen mit gutem Sägeblatt
1 Bohrmaschine	- div. Eisenbohrer bis 10 mm
1 Akku-Schrauber	1 Hülsenpresszange
1 LötKolben ca 20 W	- Schreibzeug, Massstab und Farbstifte, Schablone
1 Bits-Satz für Torx-Schrauben	- Taschenrechner
- NIN - Compact	RIT Richtlinien für die Inst. von Telekommunikationsanlagen
- <u>Multimeter mit Strommessung ab 100mA bis 10 A</u>	-