

WERKZEUGLISTE

für den überbetrieblichen Kurs (üK) IV

Jeder Lehrling hat eine Werkzeugkiste oder einen Koffer mit folgendem Inhalt mitzubringen:

- 1 Schraubenzieher Gr. 0
- 1 Schraubenzieher Gr. 1
- 1 Schraubenzieher Gr. 2
- 1 Schraubenzieher Gr. 3
- 1 Schraubenzieher Gr. 4
- 1 Kreuzschraubenzieher (Pozidriv) Nr. 1
- 1 Kreuzschraubenzieher (Pozidriv) Nr. 2
- 1 Torx-Schraubenzieher PB 400, T 20
- 1 Vorstecher
- 1 Spitzzange
- 1 Seitenschneider
- 1 Kombinationszange
- 1 Abisolierzange
- 1 Biegefeder M20
- 1 Messer
- 1 Doppelmeter
- 1 Rohrschneider für KIR
- 1 Akku-Schrauber
- 1 Bits-Satz für Torx-Schrauben
- 1 Wasserwaage
- 1 Schlosserhammer
- 1 Metallsägebogen mit gutem Sägeblatt
- NIN Compact
- 1 Schablone für Schemazeichnen
- Schreibzeug, Massstab und Farbstifte
- 1 Rechner
- 1 Messgerät für Spannung, Strom und Widerstand ca 20 mA – 10 A